

УТВЕРЖДАЮ

Директор Дирекции кампуса ФГАОУ
ВО «Севастопольский
государственный университет»

С.А. Шестерненко

20 20 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 000025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Учебный корпус**
- 1.2. Адрес объекта **299045, г. Севастополь, ул. Репина, д. 3**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание **6** этажей, **10 485,9** кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, _____ кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1985**, последнего капитального ремонта **2018**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2020-2025**, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): **Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет"**
Короткое наименование **ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33**
- 1.8. Основание для пользования объектом **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность **федеральная**
- 1.11. Вышестоящая организация **Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России)**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, ГСП-3**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг **образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным и дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным программам, а также основным программам профессионального обучения; научная деятельность; организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту **все возрастные категории**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1 000 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка «Репина», автобусные маршруты №10, 105, 107,112,109,4,77,3,95,10А;

маршрутное такси: №102,107,109,110,112,16,95,4,83,2,400

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбусный

маршрут: №10,10К,2

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **900 метров**

3.2.2 время движения (пешком) **10 минут**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть* (бордюрные съезды высотой 0,05 м, трещины в дорожном покрытии)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С,К); ДЧ-И(О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно:

В здании на уровне входной площадки выделены специальные помещения, приспособленные и оборудованные для инвалидов. В паспорте отражено обследование всего здания, а не только выделенной и оборудованной для нужд МГН зоны.

В здании частично нанесены тактильно-контрастные индикаторы, однако нарушены правила нанесения тактильно-контрастной разметки и/или тактильно-контрастные индикаторы оборудованы там, где их быть не должно. Некорректно нанесенная разметка вводит в заблуждение.

Согласно приказам назначены сотрудники, ответственные за сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ (Приказ 345-п от 06.03.2019, приказ 1324/1-п от 05.08.2019). Рекомендуются доносить информацию о специально оборудованных помещениях для МГН до лиц с инвалидностью и ОВЗ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт/ Направить обращение в администрацию города
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, капитальный ремонт, / Направить обращение в администрацию города

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступно полностью / доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6 другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _____

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 13 » апреля 20 20 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 000025 от « 27 » марта 20 20 г.
3. Решения Комиссии Акпримечки №6 от « 13 » апреля 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Дирекции кампуса ФГАОУ
ВО «Севастопольский государственный
университет»

С.А. Шестерненко

« 13 »

2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№000025**

Севастополь, г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус
1.2. Адрес объекта 299045, г. Севастополь, ул. Репина, д. 3
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 6 этажей, 10 485,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, _____ кв.м
1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта 2018
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020-2025, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

6. Название организации (учреждения): Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет"

Короткое наименование ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным и дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным программам, а также основным программам профессионального обучения; научная деятельность; организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1 000 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка «Репина», автобусные маршруты №10, 105, 107, 112, 109, 4, 77, 3, 95, 10А;

маршрутное такси: №102, 107, 109, 110, 112, 16, 95, 4, 83, 2, 400

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбусный маршрут: №10, 10К, 2

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 900 метров

3.2.2 время движения (пешком) 10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрные съезды высотой 0,05 м, трещины в дорожном покрытии)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1.1-1.4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		2.1-2.6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С,К); ДЧ-И(О,Г,У)	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; I; II; III; IV; V; VI; VII	3.1-3.36

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	I-11; I-62; I-54; I-17; I-18; I-19; 169; 169; 167; 145; 235; 212; 238; 242; 243; 244; 245; 34; 309; 347; 306; 406; 426; 408; 102; 176; 103; 127; 175; 174; 170; 133; 146; 147; 148; 141; 151; 233; 233; 227; 213; 237; 211; 210; 208; 330; 328; 310; 344; 346; 307; 346; 305; 407; 425; 409; 424; 410; 423; 412; 421; 411; I-13; I-14; I-25; 112; II-12	4.1-4.23
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	I-5; I-28; I-30; 134; 137; 214; 219; 311; 316; 418; I-34; I-35	5.1-5.24
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно;

В здании на уровне входной площадки выделены специальные помещения, приспособленные и оборудованные для инвалидов. В паспорте отражено обследование всего здания, а не только выделенной и оборудованной для нужд МГН зоны.

В здании частично нанесены тактильно-контрастные индикаторы, однако нарушены правила нанесения тактильно-контрастной разметки и/или тактильно-контрастные индикаторы оборудованы там, где их быть не должно. Некорректно нанесенная разметка вводит в заблуждение.

Согласно приказам назначены сотрудники, ответственные за сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ (Приказ 345-п от 06.03.2019, приказ 1324/1-п от 05.08.2019). Рекомендуются доносить информацию о специально оборудованных помещениях для МГН до лиц с инвалидностью и ОВЗ.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт/ Направить обращение в администрацию города

8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, капитальный ремонт, / Направить обращение в администрацию города
---	--------------------	--

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Доступно полностью / доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6 другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 2 л.

на 3 л.

на 5 л.

на 8 л.

на 4 л.

на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____

на 13 л.

Пояточные планы, паспорт БТИ _____

на 6 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы Директор дирекции кампуса Шестерненко С.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Эксперт ВОИ СДС «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» Захаров Ю.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Директор Центра оценки качества образования Рапацкий Ю.Л.



(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель ООИ «Севастополь – доступный город» Книга О.А.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Ведущий специалист сектора инклюзивного образования Центра оценки
качества образования Ковалевская К.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Начальник Управления организации ремонтов Колесниченко Ю.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «13» апреля 20 20 г. (протокол № 1267-Потр.О
Комиссией (название) Комиссия по обследованию и эксплуатации объектов СВБГУ
Секс №6 о приеме 5-го этажа оказания услуг

УТВЕРЖДАЮ

Директор Дирекции кампуса ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный
университет»

С.А. Шестерненко

« 14 »

2020 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 000025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Учебный корпус**
1.2. Адрес объекта **299045, г. Севастополь, ул. Репина, д. 3**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **6** этажей, **10 485,9** кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, _____ кв.м
1.4. Год постройки здания **1985**, последнего капитального ремонта **2018**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2020-2025**, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): **Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет"**
Короткое наименование **ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33**
1.8. Основание для пользования объектом **оперативное управление**
1.9. Форма собственности **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность **федеральная**
1.11. Вышестоящая организация **Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России)**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, ГСП-3**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг **образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным и дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным программам, а также основным программам профессионального обучения; научная деятельность; организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики**
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту **все возрастные категории**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **1 000 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка «Репина», автобусные маршруты №10, 105, 107, 112, 109, 4, 77, 3, 95, 10А;

маршрутное такси: №102, 107, 109, 110, 112, 16, 95, 4, 83, 2, 400

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **троллейбусный маршрут: №10, 10К, 2**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **900 метров**

3.2.2 время движения (пешком) **10 минут**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть* (бордюрные съезды высотой 0,05 м, трещины в дорожном покрытии)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт

4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт/ Направить обращение в администрацию города
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, капитальный ремонт, / Направить обращение в администрацию города

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Учебный корпус. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 299045,

г. Севастополь, ул. Репина, д. 3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1.1	Бордюрные съезды уже 1,5 м СП 59.13330.2016 п. 5.1.5	С,К	На переходе через проезжую часть необходимо установить бордюрные съезды шириной не менее 1.5 метра	Капитальный
				1.1	Бордюрные съезды выступают на проезжую часть СП 59.13330.2016 п. 5.1.5	К	Необходимо переделать бордюрные съезды, чтобы они не выступали на проезжую часть	Капитальный
				1.1	Нет бортового камня СП 59.13330.2016 п. 5.1.9	К,С	Необходимо заменить бортовой камень по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов на высоту не менее 0.05 метра	Капитальный
				1.1-1.3	Покрытие пешеходного пути имеет трещины и неровности более 0,02 м СП 59.13330.2016 п. 5.1.11	К	Требуется заменить покрытие пешеходного пути	Капитальный
					Нет указателей доступного входа СП 59.13330.2016 п. 6.5.1	С,К,Г,О,У	Требуется установить указатели направления пути к доступному входу в здание	Капитальный
					Не оборудованы места отдыха СП 59.13330.2016 п. 5.3.1	С,К,Г,О,У	Требуется оборудовать места отдыха оборудованные навесами, скамьями с опорой ля спины и подлокотником.	Текущий
				1.1-1.2	Не обустроены карманы при ширине пути менее 2 м П 59.13330.2016 п. 5.1.7	С,К	Необходимо предусматривать каждые 25 метров карманы при ширине коридора менее 2 метров.	Капитальный
1.3	Лестница (наружная)	есть		1.4	Нет контрастных полос СП 59.13330.2016 п. 5.1.12	С	Необходимо нанести одну или несколько полос на краевые ступени лестничных маршей с шириной 8-10 см	Текущий
				1.4	Нет контрастных полос СП 59.13330.2016 п. 5.1.12	С	Необходимо выдержать расстояние между контрастной полосой и краем проступи от 0.03 до 0.04 м	Текущий
				1.4	Нет тактильно-контрастных указателей СП 59.13330.2016 п. 5.1.12	С	Необходимо перед лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0.5-0.6 метра на расстоянии 0.3 метра от внешнего края проступи	Капитальный

				1.4	Нет тактильной плитки СП 59.13330.2016 п. 5.1.12	С	Требуется уложить тактильную плитку в начале и конце лестницы	Капитальный
				1.4	Нет пандуса / подъемного устройства СП 59.13330.2016 п. 5.1.14	К	Требуется установка пандуса или подъемного устройства	Капитальный
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						5.1.5 . На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м. 5.1.5 На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды , которые не должны выступать на проезжую часть. 5.1.7 В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. 5.1.9 Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м. 5.1.11 Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. 5.1.17 Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина - 0,015 м. 6.5.1 В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. 5.1.4 Пешеходные пути на участке к объектам проектирования допускается размещать на одном уровне с проезжей частью при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения, а также условий обеспечения безопасности дорожного движения за счет разделения этих путей дорожной разметкой. 5.3.1 На участке объекта на основных путях движения людей следует предусматривать не менее чем через 100 - 150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п. 5.1.7 Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. 5.1.12 В марше внешней лестницы должно быть 3 - 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться съездами. 5.1.12 На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. 5.1.12 Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. 5.1.12 Перед внешней лестницей следует обустройства предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. В том случае, если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен начинаться сразу от проступи, независимо от ее ширины. 5.1.12 В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающий указатель обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. 5.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В		1.1-1.4	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Учебный корпус. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 299045,

г. Севастополь, ул. Репина, д. 3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	2.1-2.2	Нет контрастных полос на краевых ступенях СП 59.13330.2016 п. 5.1.12	С	Необходимо нанести одну или несколько полос на краевые ступени лестничных маршей с шириной 8-10 см	Текущий
				2.1-2.2	Нет контрастных полос на краевых ступенях СП 59.13330.2016 п. 5.1.12	С	Необходимо выдержать расстояние между контрастной полосой и краем проступи от 0.03 до 0.04 м	Текущий
			1	2.1-2.2	Нет тактильных указателей перед лестницей СП 59.13330.2016 п. 5.1.12	С	Необходимо перед лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0.5-0.6 метра на расстоянии 0.3 метра от внешнего края проступи	Капитальный
			1	2.1-2.2	Нет тактильной плитки в начале и конце лестницы СП 59.13330.2016 п. 5.1.12	С	Требуется уложить тактильную плитку в начале и конце лестницы	Капитальный
2.3.2	Пандус (наружный)	есть	2	2.3-2.4	Пандус не выделен цветом или текстурой СП 59.13330.2016 п. 5.1.16	К	Необходимо выделить пандус цветом или текстурой	Текущий
			2	2.3-2.4	Нет искусственного освещения над пандусом СП 59.13330.2016 п. 5.1.16	К	Необходимо использовать искусственное освещение не менее 100 лк на уровне пешеходного пути	Текущий
			2	2.3-2.4	Не установлено противоскользящее покрытие СП 59.13330.2016 п. 5.1.16	К	Необходимо установить противоскользящее покрытие на пандус	Текущий
2.3.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	2.2	Нет навеса над входной площадкой СП 59.13330.2016 п. 6.1.4	С,К,Г,О,У	Необходимо установить навес над входной площадкой	Капитальный
			3	2.2	Входная площадка не имеет водоотвода СП 59.13330.2016 п. 6.1.4	С,К,Г,О,У	Необходимо установить водоотвод от входной площадки	Капитальный
2.3.4	Дверь (входная)	есть	4	2.5	Ширина двери 0,68 м СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров	Текущий
			4	2.5	Нет знака доступности СП 59.13330.2016 п. 6.1.7	С,К,Г,О,У	Необходимо установить знак доступности на входную дверь	Текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-В		2.1-2.6	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Учебный корпус. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 299045,

г. Севастополь, ул. Репина, д. 3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть/ нет	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объекта
			№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	6; 7	3.1; 3.2	Не нанесены тактильно-контрастные указатели перед препятствием СП 59.13330.2016 п. 6.2.3	С	Необходимо расположить тактильно контрастные указатели на расстоянии 0,3 м от препятствия	Текущий
			8; 9	3.3; 3.4	Нет тактильно-контрастных указателей СП 59.13330.2016 п. 6.2.3	С	Необходимо расположить тактильно контрастные указатели на расстоянии 0,3 м от препятствия или дверного проема, если дверь открывается по ходу движения	Текущий
			10; 11; 12; 13; 14; 15; 16	3.5; 3.6	Нет тактильно-контрастных указателей СП 59.13330.2016 п. 6.2.3	С	Необходимо расположить тактильно контрастные указатели на расстоянии ширины полотна от плоскости дверного полотна, если дверь открывается наружу	Текущий
			17	3.7	Неверно нанесены тактильно-контрастные указатели СП 59.13330.2016 п. 6.2.3		Необходимо демонтировать тактильно-контрастные указатели	Текущий
			18; 19; 20; 21; 22; 23	3.8- 3.13	Нет тактильно-контрастных указателей СП 59.13330.2016 п. 6.2.3	С	Необходимо расположить тактильно контрастные указатели непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери	Текущий
			18; 19; 20; 21; 22; 23	3.8- 3.13	Нет тактильно-контрастных указателей СП 59.13330.2016 п. 6.2.3	С	Необходимо расположить тактильно контрастные указатели на расстоянии 0.3 метра от внешнего края проступи верхней и нижней ступени	Текущий

							непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери	
					Нет зон отдыха и ожидания для МГН СП 59.13330.2016 п. 6.5.1	С,К,Г	Необходимо обозначить знаками доступности специальные зоны отдыха и ожидания для МГН	Текущий
					Не обозначены знаками доступности зоны отдыха СП 59.13330.2016 п. 6.5.1	С,К,Г,О,У	Необходимо обозначить знаками доступности специальные зоны отдыха и ожидания для МГН	Текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34	3.14-3.16	Не нанесены контрастные указатели перед выходом на лестничную площадку СП 59.13330.2016 п. 6.2.3	С	Необходимо расположить тактильно контрастные указатели перед входом на лестничную клетку	Текущий
			I; II; III; IV		На боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам нет бортиков СП 59.13330.2016 п. 6.2.8	С	Требуется установить на боковые края ступеней не примыкающие к стенам бортики высотой не менее 0.02 м	Текущий
			II; IV; VI; VII		На проступях краевых ступеней лестничных маршей не нанесены противоскользящие полосы СП 59.13330.2016 п. 6.2.8	С	Необходимо нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, желтого цвета шириной 0.08-0.1м	Текущий
			II; IV; VI; VII		На проступях краевых ступеней лестничных маршей не нанесены противоскользящие полосы СП 59.13330.2016 п. 6.2.8	С	Необходимо установить контрастную полосу, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени от 0.03 до 0.04м	Текущий
			II; III; IV	3.17-3.22	На перилах не нанесены обозначения этажей СП 59.13330.2016 п. 6.2.12	С	Необходимо предусмотреть рельефные обозначения этажей, а так же предупредительные полосы об окончании перил, на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней	Текущий
			I	3.23	На перилах неверно нанесены обозначения этажей СП 59.13330.2016 п. 6.2.12	С	Необходимо предусмотреть рельефные обозначения этажей, а так же предупредительные полосы об окончании перил, на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней	Текущий

			I; II; III; IV; V; VI; VII	3.17- 3.23; 3.11- 3.13	Закругление ребра ступени более 0,05 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.8	С,Г,О,У	Ребро ступени должно иметь закругление не более 0.05м	Текущий
			II; III; IV; VI; VII	3.17- 3.22; 3.12- 3.13	Нет поручней вдоль стены СП 59.13330.2016 п. 6.2.12	С,Г,О,У	Необходимо установить поручни так, чтобы расстояние в свету между поручнем и стеной не менее 0.045 метра	Текущий
			I; II; III; IV; V; VI; VII	3.17- 3.23; 3.11- 3.13	Поручни не имеют горизонтальной завершающей части СП 59.13330.2016 п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 п. 6.2.11	С,Г,	Необходимо удлинить завершающие горизонтальные части поручня	Текущий
			I; II; III; IV; VI; VII	3.17- 3.23; 3.12- 3.13	Поручни прямоугольного сечения СП 59.13330.2016 п. 6.2.12	С,Г,О,У	Необходимо установить поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м	Текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34	3.3- 3.6; 3.14- 3.16	Нет информирующих тактильных табличек СП 59.13330.2016 п. 6.5.9	С	Необходимо установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1.2- 1.6м	Текущий
			31; 33; 34; 14; 16		Высота порога 0,03 м СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	К	Необходимо устранить порог	Текущий
			24; 27; 29; 31; 33; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16	3.4- 3.6; 3.10; 3.14; 3.16	Ширина одной дверной створки 0,66 м СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	К	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров	Текущий
			26; 28; 30; 32; 34	3.15	Ширина одной дверной створки 0,85 м СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	К	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров	Текущий
			8	3.3	Ширина одной дверной створки 0,7 м СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	К	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров	Текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть		3.24- 3.29	Не обозначены пути эвакуации инвалидов СП 59.13330.2016 п. 6.5.1	С,К,Г,О,У	Необходимо обозначить знаками доступности пути эвакуации инвалидов	Текущий
				3.24- 3.29	Нет безопасных зон СП 59.13330.2016 п. 6.5.1	С,К,Г,О,У	Необходимо обозначить знаками доступности безопасные зоны	Текущий
			36; 37; 39; 41	3.30; 3.31; 3.33; 3.36	Ширина дверной створки 0,8 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	С,К,Г,О,У	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной	Текущий

							дверной створки не менее 0.9 метров	
			38; 40	3.32; 3.34	Ширина дверной створки 0,84 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	С,К,Г,О,У	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров	Текущий
			35	3.35	Ширина дверной створки 0,55 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	С,К,Г,О,У	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров	Текущий
				3.30- 3.36	Дверное полотно не имеет контрастной окраски СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	С,К,Г,О,У	Необходимо нанести контрастную окраску на полотно двери	Текущий
				3.30- 3.36	Не используются ручки нажимного действия СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	С,К,Г,О,У	Необходимо использовать ручки нажимного действия	Текущий
			36; 38; 35		Высота порога 0,04 м СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	К,О	Необходимо устранить порог	Текущий
			37; 39; 40; 41	3.31; 3.33; 3.40; 3.41	Перед дверью используется одиночная ступень СП 59.13330.2018 п. 5.1.12	С,К,О	Необходимо удалить ступени	Капитальный
			II; III; IV	3.17- 3.22	Ширина лестницы менее 1,35 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.24	С,Г,О,У	Необходимо расширить лестничный марш лестницы до 1.35 метра	Капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне		6.2.3 Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть: - на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения; 6.2.3 Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть: - на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению; 6.2.3 Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть: - на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины). Применение контрастных цветов в тактильных указателях в помещениях памятников архитектурного, культурного и исторического наследия, в музеях, театрально-зрелищных и аналогичных зданиях устанавливается заданием на проектирование. 6.5.1 Следующие элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности: - специальные зоны отдыха и ожидания для МГН. 6.2.3 Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть: - на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины). 6.2.8 Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. 6.2.8 На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолуминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. 6.2.8 Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м. 6.2.12 На боковой, внешней по отношению к маршруту, поверхности поручней общественных зданий (за исключением стационаров) должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. 6.2.11 Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.					

		6.2.11 Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение 6.2.12 Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. Лифты, подъемные платформы и эскалаторы 6.2.3 Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть: - на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения; 6.5.9 Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. Нумерация шкафов раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне. 6.1.5 В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м. 6.5.1 Следующие элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности: - пути эвакуации инвалидов 6.5.1 Следующие элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности: - безопасные зоны
--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (С,К); ДЧ-И(О,Г,У)	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 348 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; I; II; III; IV; V; VI; VII	3.1-3.36	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Учебный корпус. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 299045,

г. Севастополь, ул. Репина, д. 3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1-11; 1-62; 1-54; 1-17; 1-18; 1-19; 169; 169; 167; 145; 235; 212; 238; 242; 243; 244; 245; 34; 309; 347; 306; 406; 426; 408; 411	4.2-4.3	Не обозначены знаками доступности зоны предоставления услуг для инвалидов СП 59.13330.2016 п. 6.5.9	С,К,Г	Необходимо обозначить знаками доступности зоны предоставления услуг для инвалидов	Текущий
			1-11; 1-62; 1-54; 1-17; 1-18; 1-19; 169; 169; 167; 145; 235; 212; 238; 242; 243; 244; 245; 34; 309; 347; 306; 406; 426; 408; 411	4.1	Столы не адаптированы для людей на креслах-колясках СП 59.13330.2016 п. 9.7	К	Необходимо использовать столы адаптированные для людей на креслах-колясках	Текущий
			1-11; 1-62; 1-54; 1-17; 1-18; 1-19; 169; 169; 167; 145; 235; 212; 238; 242; 243; 244; 245; 34; 309; 347; 306; 406; 426; 408; 411	4.1	Не установлены индукционные контуры и электронные лупы	С,Г	Необходимо предусмотреть использование в кабинете индукционных контуров и электронных луп	Текущий
			1-11; 1-62; 1-54; 1-17; 1-18; 1-19; 169; 169; 167; 145; 235; 212; 238; 242; 243; 244; 245; 34; 309; 347; 306; 406; 426; 408; 411	4.1	Не предусмотрено пространство для клиента на рабочем столе	С,К,Г,О,У	Необходимо освободить пространство для клиента на рабочем столе	Текущий
			1-11; 1-62; 1-54; 1-17; 1-18; 1-19; 169; 169; 167; 145; 235; 212; 238; 242; 243; 244; 245; 34; 309; 347; 306; 406; 426; 408; 411	4.2-4.3	Нет информирующих тактильных табличек СП 59.13330.2016 п. 6.5.9	С	Необходимо установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1.2-1.6м	Текущий
			169; 167; 309	4.3	Ширина одной дверной створки 0,75 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров	Текущий
			1-17		Ширина одной дверной створки 0,7 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров	Текущий
			1-11; 1-62; 1-54; 1-18; 1-19	4.3	Ширина одной дверной створки 0,8 м	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины	Текущий

					СП 59.13330.2016 п. 6.2.23		одной дверной створки не менее 0,9 метров	
			238; 242; 243; 245; 34; 347; 306; 406; 426; 408; 411		Ширина одной дверной створки 0,85 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0,9 метров	Текущий
			145; 244		Ширина одной дверной створки 0,88 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0,9 метров	Текущий
			235		Ширина одной дверной створки 0,67 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0,9 метров	Текущий
			1-11; 1-62; 1-17; 1-18; 1-19; 212; 238; 347; 406; 411	4.2	Высота порога 0,02 м СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	К,О,У	Необходимо устранить порог	Текущий
			1-54; 167; 145; 242; 243; 244; 245; 309; 306; 426; 408	4.3	Высота порога 0,03 м СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	К,О,У	Необходимо устранить порог	Текущий
			235		Высота порога 0,08 м СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	К,О,У	Необходимо устранить порог	Текущий
			169; 34		Высота порога 0,11 м СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	К,О,У	Необходимо устранить порог	Текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	102; 176; 103; 127; 174; 170; 133; 146; 147; 148; 141; 151; 233; 233; 227; 213; 237; 211; 210; 208; 330; 328; 310; 344; 346; 307; 346; 305; 407; 425; 409; 424; 410; 423; 412; 421	4.4-4.6	Не обустроены места для людей с инвалидностью СП 59.13330.2016 п. 8.1.5	С,К,Г,О,У	Необходимо предусмотреть места для людей с инвалидностью	Текущий
			102; 176; 103; 127; 174; 170; 133; 146; 147; 148; 141; 151; 233; 233; 227; 213; 237; 211; 210; 208; 330; 328; 310; 344; 346; 307; 346; 305; 407; 425; 409; 424; 410; 423; 412; 421	4.4-4.6	Проем для ног менее 0,75 м шириной и глубиной менее 0,5 м СП 59.13330.2016 п. 8.1.7	К	Необходимо расширить проем для ног не менее 0,75 м глубиной 0,5 м	Текущий
			102; 176; 103; 127; 175; 174; 170; 133; 146; 147; 148; 141; 151; 233; 233; 227; 213; 237; 211; 210; 208; 330; 328; 310; 344; 346; 307; 346; 305; 407; 425; 409; 424; 410; 423; 412; 421	4.4-4.7	Не установлена система усиления звука СП 59.13330.2016 п. 8.1.5	С,Г	В зоне размещения инвалидов необходимо установить систему усиления звука, бегущую строку или сурдопереводчика и аудиокomentатора	Текущий
			102; 176; 103; 127; 175; 174; 170; 133; 146; 147; 148; 141; 151; 233; 233; 227; 213; 237; 211; 210;	4.4-4.7	Не установлены стулья с подлокотниками СП 59.13330.2016 п. 8.6.3	С,К,Г,О	Необходимо на пять стульев без подлокотников, установить один	Текущий

		208; 330; 328; 310; 344; 346; 307; 346; 305; 407; 425; 409; 424; 410; 423; 412; 421				стул с подлокотником	
		102; 176; 103; 127; 175; 174; 170; 133; 146; 147; 148; 141; 151; 233; 233; 227; 213; 237; 211; 210; 208; 330; 328; 310; 344; 346; 307; 346; 305; 407; 425; 409; 424; 410; 423; 412; 421	4.4- 4.7	Не выделены места для лиц с нарушением слуха	Г	Необходимо разместить места с нарушением слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука	Текущий
		102; 176; 103; 127; 175; 174; 170; 133; 146; 147; 148; 141; 151; 233; 233; 227; 213; 237; 211; 210; 208; 330; 328; 310; 344; 346; 307; 346; 305; 407; 425; 409; 424; 410; 423; 412; 421	4.4- 4.7	Не выделены места для лиц с нарушением слуха и зрения СП 59.13330.2016 п. 8.2.2	С,Г	Необходимо предусмотреть в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха	Текущий
		102; 176; 103; 127; 175; 174; 170; 133; 146; 147; 148; 141; 151; 233; 233; 227; 213; 237; 211; 210; 208; 330; 328; 310; 344; 346; 307; 346; 305; 407; 425; 409; 424; 410; 423; 412; 421	4.4- 4.7	Не выделены места для людей на кресло-коляске СП 59.13330.2016 п. 8.2.2	К	Необходимо выделить в учебном помещении один-два первых стола у дверного проема для учащихся, передвигающихся на кресле-коляске	Текущий
		102; 176; 103; 127; 175; 174; 170; 133; 146; 147; 148; 141; 151; 233; 233; 227; 213; 237; 211; 210; 208; 330; 328; 310; 344; 346; 307; 346; 305; 407; 425; 409; 424; 410; 423; 412; 421	4.4- 4.7	Не установлен сигнализатор школьного звонка СП 59.13330.2016 п. 8.2.5	Г	Необходимо предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка	Текущий
		102; 176; 103; 127; 174; 170; 133; 146; 147; 148; 141; 151; 233; 233; 227; 213; 237; 211; 210; 208; 330; 328; 310; 344; 346; 307; 346; 305; 407; 425; 409; 424; 410; 423; 412; 421	4.8- 4.9	Нет информирующих тактильных табличек СП 59.13330.2016 п. 6.5.9	С	Необходимо установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1.2- 1.6м	Текущий
		233	4.9	Ширина одной дверной створки 0,6 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров	Текущий
		141; 330; 328		Ширина одной дверной створки 0,67 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров	Текущий
		103; 148; 233; 227	4.8	Ширина одной дверной створки 0,73 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров	Текущий

			176; 133; 213; 237; 211; 210; 310; 344; 346; 307; 346; 305; 404; 407; 425; 409; 424; 423; 412; 421		Ширина одной дверной створки 0,85 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров	Текущий
			175; 127; 170; 151; 410		Ширина одной дверной створки 0,87 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров	Текущий
			170; 151; 213; 237; 211; 208; 330; 407; 425; 412	4.9	Высота порога 0,02 м СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	К,О,У	Необходимо устранить порог	Текущий
			175; 127; 174; 133; 233; 210; 328; 310; 344; 346; 346; 404; 410; 423		Высота порога 0,03 м СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	К,О,У	Необходимо устранить порог	Текущий
			307; 305; 409; 421	4.8	Высота порога 0,05 м СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	К,О,У	Необходимо устранить порог	Текущий
			148; 102		Высота порога 0,07 м СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	К,О,У	Необходимо устранить порог	Текущий
4.2	Зальная форма обслуживания (Актный зал)	есть	112	4.15- 4.17	Не предусмотрены места для людей с инвалидностью СП 59.13330.2016 п. 8.1.5	С,К,Г	Необходимо предусмотреть места для людей с инвалидностью	Текущий
			112	4.15- 4.17	Проем для ног менее 0,75 м СП 59.13330.2016 п. 8.1.7	К	Необходимо расширить проем для ног не менее 0.75 м глубиной 0.5 м	Текущий
			112	4.15- 4.17	Нет системы усиления звука, бегущей строки или сурдопереводчика и аудиокомментатора СП 59.13330.2016 п. 8.1.5	С,Г	В зоне размещения инвалидов необходимо установить систему усиления звука, бегущую строку или сурдопереводчика и аудиокомментатора	Текущий
			112	4.15- 4.17	Нет зоны для зрителей на креслах-колясках СП 59.13330.2016 п. 8.1.5	К	Необходимо выделить зону для зрителей на креслах- колясках не менее 0.9х1.4м	Текущий
			112	4.15- 4.17	Не предусмотрены места для сопровождающих СП 59.13330.2016 п. 8.6.5	С,К,Г,О,У	Необходимо расположить места для сопровождающих рядом с местами для инвалидов	Текущий
			112	4.15- 4.17	Не выделены места для лиц с нарушением слуха	Г	Необходимо разместить места с нарушением слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука	Текущий
			112	4.17	Ступени не оборудованы подсветкой	С,К,Г,О,У	Необходимо оборудовать ступени и панусы подсветкой	Текущий
			112	4.17	Лестница не дублируется пандусом или	К,О	Необходимо дублировать лестницу пандусом	Текущий

					подъемной платформой		или подъемной платформой	
			112	4.17	Не нанесены противоскользящие полосы СП 59.13330.2016 п. 6.2.8	С	Необходимо нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, желтого цвета шириной 0.08-0.1м	Текущий
			112	4.17	Не нанесены контрастные полосы СП 59.13330.2016 п. 6.2.8	С	Необходимо установить контрастную полосу, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени от 0.03 до 0.04м	Текущий
			112	4.14	Ширина одной дверной створки 0,66 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров	Текущий
			112	4.14	Нет информирующих тактильных табличек СП 59.13330.2016 п. 6.5.9	С	Необходимо установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1.2-1.6м	Текущий
			112	4.16	Применяется одиночная ступень СП 59.13330.2018 п. 5.1.12	С,К,О	Необходимо удалить ступени	Текущий
4.2	Зальная форма обслуживания (спортзал)	есть	I-25	4.18-4.19	Не предусмотрены места для людей с инвалидностью СП 59.13330.2016 п. 8.1.5	С,К,Г	Необходимо предусмотреть места для людей с инвалидностью	Текущий
			I-25	4.18-4.19	Не установлены система усиления звука СП 59.13330.2016 п. 8.1.5	С,Г	В зоне размещения инвалидов необходимо установить систему усиления звука, бегущую строку или сурдопереводчика и аудиокomentатора	Текущий
			I-25	4.18-4.19	Залы имеют гладкое напольное покрытие СП 59.13330.2016 п. 8.5.16	К	Необходимо предусмотреть залы с шероховатым напольным покрытием для спортивных игр на креслах-колясках	Текущий
			I-25	4.20	Нет информирующих тактильных табличек СП 59.13330.2016 п. 6.5.9	С	Необходимо установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1.2-1.6м	Текущий

			I-25	4.20	Ширина одной дверной створки 0,87 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0,9 метров	Текущий
			I-25	4.21	Высота порога 0,05 м СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	К,О,У	Необходимо устранить порог	Текущий
	Зальная форма обслуживания (раздевальная)		I-13; I-14	4.22	Нет мест для хранения кресел-колясок СП 59.13330.2016 п. 8.5.11	К	Необходимо предусмотреть места для хранения кресел-колясок	Текущий
			I-13; I-14	4.22	Нет индивидуальных кабин СП 59.13330.2016 п. 8.5.11	К	Необходимо предусмотреть индивидуальные кабины	Текущий
			I-13; I-14	4.22	Нет индивидуальных шкафов СП 59.13330.2016 п. 8.5.11	К	Необходимо предусмотреть индивидуальные шкафы	Текущий
			I-13; I-14	4.22	Нет скамьи к индивидуальному шкафу СП 59.13330.2016 п. 8.5.11	К	Необходимо предусмотреть скамью длиной не менее 0,8 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола 0,5 м к индивидуальному шкафу для инвалидов	Текущий
			I-13; I-14	4.22	В раздевальных не выделено место для инвалидов СП 59.13330.2016 п. 8.5.12	К	Необходимо предусмотреть площадь в раздевальных на одно место для занимающегося инвалида 3,8 кв.м.	Текущий
			I-13; I-14	4.23	Нет информирующих тактильных табличек СП 59.13330.2016 п. 6.5.9	С	Необходимо установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1.2-1.6м	Текущий
			I-13; I-14	4.23	Ширина одной дверной створки 0,8 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0,9 метров	Текущий
			I-13; I-14	4.23	Высота порога 0,04 м СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	К,О,У	Необходимо устранить порог	Текущий
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	II-12	4.10; 4.12	Высота поверхности столов индивидуального использования 0,77 м СП 59.13330.2016 п. 8.1.7	К	Необходимо разместить поверхность столов индивидуального пользования на высоте 0.80-0.85 м над уровнем пола	Текущий

			II-12	4.11	Не установлена система усиления слышимости на стойке	Г	Необходимо установить систему усиления слышимости на стойке обслуживания	Текущий
			II-12	4.11	Высота стойки 1,0 м СП 59.13330.2016 п. 8.1.7	К	Необходимо разместить поверхность столов индивидуального пользования на высоте 0.80-0.85 м над уровнем пола	Текущий
			II-12	4.11	Ширина рабочего прилавка 0,4 м СП 59.13330.2016 п. 8.1.7	С,К,Г	Необходимо расширить ширину рабочего прилавка до 1 м	Текущий
			II-12	4.11	Нет информирующих тактильных табличек СП 59.13330.2016 п. 6.5.9	С	Необходимо установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1.2-1.6м	Текущий
			II-12	4.13	Ширина одной дверной створки 0,78 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров	Текущий
			II-12	4.13	Высота порога 0,1 м СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	К,О,У	Необходимо устранить порог	Текущий
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		8.1.5 В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости "бегущей строки" или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокomentирования. 8.1.7 Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. 8.1.5 В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). 8.1.5 В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). 8.1.5 Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости "бегущей строки" или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокomentирования. 8.1.5 Каждое место должно иметь размеры в плане не менее 0,9х1,4 м. 8.6.5 Места для инвалидов в зрительных залах следует располагать в отдельных рядах, имеющих удобный путь эвакуации. В зрительных залах с числом мест 800 и более места для инвалидов на креслах-колясках следует рассредоточивать в различных зонах, размещая их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но не более трех в одном месте.					

	8.1.10 Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. При использовании в зале затемнения в зоне зрительских мест пандусы и ступени должны иметь подсветку или фотолюминесцентную маркировку. 8.5.2 Места для инвалидов на спортивно-зрелищных объектах следует предусматривать как на трибунах, так и перед трибунами, в том числе на уровне зоны проведения соревнований. Места для сопровождающих лиц должны располагаться в непосредственной близости от мест для инвалидов (чередоваться или располагаться сзади). Их целесообразно размещать компактными блоками. 8.5.3 Места для инвалидов следует располагать вблизи эвакуационных выходов. Ширина прохода между рядами, предназначенными для инвалидов на креслах-колясках, должна составлять в чистоте с учетом кресла-коляски не менее 1,6 м (с местом для сидения - 3,0 м). 8.5.16 Для спортивных игр инвалидов на креслах-колясках следует использовать залы с шероховатым, пружинящим напольным покрытием из синтетических материалов или спортивный паркет. 8.5.11 В помещениях раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов следует предусматривать: - места для хранения кресел-колясок; - индивидуальные кабины из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся креслами-колясками; - индивидуальные шкафы (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов; - скамью длиной не менее 0,8 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола 0,5 м к индивидуальному шкафу для инвалидов. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размерами не менее 0,6СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-20010,8 м. 8.5.12 Площадь в общих раздевальных на одно место для занимающегося инвалида следует принимать не менее: в залах - 3,8 м 8.2.2 Ученические места должны располагаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - вделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. 8.2.5 В образовательных учреждениях для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. 8.1.7 Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. 8.1.7 Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0 м. Не менее одной стойки обслуживания посетителей следует оборудовать системами усиления звука.
--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	I-11; I-62; I-54; I-17; I-18; I-19; 169; 169; 167; 145; 235; 212; 238; 242; 243; 244; 245; 34; 309; 347; 306; 406; 426; 408; 102; 176; 103; 127; 175; 174; 170; 133; 146; 147; 148; 141; 151; 233; 233; 227; 213; 237; 211; 210; 208; 330; 328; 310; 344; 346; 307; 346; 305; 407; 425; 409; 424; 410; 423; 412; 421; 411; I-13; I-14; I-25; 112; II-12	4.1-4.23	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Учебный корпус. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 299045,

г. Севастополь, ул. Репина, д. 3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	Ненатпине	№ фото	Содержание	Значимости инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	I-5; I-28; I-30; 134; 137; 214; 219; 311; 316; 418	5.1-5.13	Нет системы тревожной сигнализации СП 59.13330.2016 п. 6.3.6	С,К,О,У	Необходимо доступные кабины оборудовать системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.	Текущий
			I-5; I-28; I-30; 134; 137; 214; 219; 311; 316; 418	5.1-5.13	Нет системы двухсторонней связи с дежурным СП 59.13330.2016 п. 6.5.8	С,К,Г,О,У	Необходимо установить систему двусторонней связи с дежурным.	Текущий
			I-5; I-28; I-30; 134; 137; 214; 219; 311; 316; 418	5.1-5.13	Нет устройства аварийной сигнализации СП 59.13330.2016 п. 6.5.8	С,К,Г,О,У	Необходимо снаружи закрытого помещения над дверью предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной аварийной сигнализации, аварийное освещение.	Текущий
			I-28; I-30; 134; 214; 219; 311; 316; 418	5.1-5.3; 5.5-5.9	Габариты туалетной кабинки 0,85х1,2 м СП 59.13330.2016 п. 6.3.3	К,О	Необходимо расширение габаритов доступной кабины до 1.65х2.2м	Капитальный
			I-5; I-28; I-30; 134; 214; 219; 311; 316; 418	5.1-5.3; 5.5-5.9	Не предусмотрено место для кресла-коляски сбоку от унитаза СП 59.13330.2016 п. 6.3.3	К	Необходимо сбоку от унитаза предусмотреть пространство не менее 0.8 м для размещения кресла-коляски	Капитальный
			I-5; I-28; I-30; 134; 214; 219; 311; 316; 418	5.1-5.3; 5.5-5.9	Нет крючка для одежды СП 59.13330.2016 п. 6.3.3	С,К,Г,О,У	Необходимо сбоку от унитаза предусмотреть пространство для размещения крючка для одежды	Текущий
			I-5; I-28; I-30; 134; 214; 219; 311; 316; 418	5.1-5.3; 5.5-5.9	Нет крючка для костылей СП 59.13330.2016 п. 6.3.3	О	Необходимо сбоку от унитаза предусмотреть пространство для размещения крючка для костылей	Текущий
			I-5; I-28; I-30; 134; 214; 219; 311; 316; 418	5.1-5.3; 5.5-5.9	Недостаточно свободного пространства для размещения кресла-коляски СП 59.13330.2016 п. 6.3.3	К	Необходимо предусмотреть в кабине свободное пространство диаметром 1.4 м для разворота кресла коляски.	Текущий
			I-5; I-28; I-30; 134; 214; 219; 311; 316; 418	5.1-5.3; 5.5-5.9	Унитазы и писуары не оснащены автоматическим сливом воды или ручным кнопочным управлением СП	С,К,Г,О,У	Необходима установка унитазов и писсуаров с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением.	Текущий

					59.13330.2016 п. 6.3.9			
			I-5; I-28; I-30; 134; 214; 219; 311; 316; 418	5.1-5.3; 5.5-5.9	Нет информирующих тактильных табличек СП 59.13330.2016 п. 6.5.9	С	Необходимо установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1.2-1.6м	Текущий
			I-5; I-28; I-30; 134; 137; 214; 219; 311; 316; 418	5.4; 5.8; 5.10 - 5.13	Не используются краны бесконтактного типа СП 59.13330.2016 п. 6.3.9	С,К,Г	Необходима установка сенсорных кранов бесконтактного типа или кранов без раздельного управления воды	Текущий
			I-5; 219; 311; 316; 418	5.14 ; 5.18	Ширина одной дверной створки 0,55 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров	Текущий
			I-30	6.16	Ширина одной дверной створки 0,64 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров	Текущий
			I-28	5.15	Ширина одной дверной створки 0,8 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров	Текущий
			134		Ширина одной дверной створки 0,7 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров	Текущий
			214		Ширина одной дверной створки 0,75 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.23	К,О	Необходимо заменить двери с учетом ширины одной дверной створки не менее 0.9 метров	Текущий
			137; 314		Высота порога 0,02 м СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	К,О,У	Необходимо устранить порог	Текущий
			134; 316; 418		Высота порога 0,04 м СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	К,О,У	Необходимо устранить порог	Текущий
			I-5		Высота порога 0,07 м СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	К,О,У	Необходимо устранить порог	Текущий
5.2	Душевая / ванная комната	есть	I-35	5.19 - 5.21	Нет оборудованных душевых СП 59.13330.2016 п. 6.3.4	К,О	Необходимо в помещениях доступных душевых предусмотреть не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске	Капитальный
			I-35	5.19 - 5.21	Нет закрытых душевых СП 59.13330.2016 п. 6.3.5	С,К,Г,О, У	Необходимо предусмотреть закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу	Капитальный
			I-35	5.19 - 5.21	Нет складного сиденья СП 59.13330.2016 п. 6.3.5	К,О	Необходимо оборудовать душевую переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0.48 м от уровня поддона.	Текущий
			I-35	5.19 - 5.21	Нет сиденья СП 59.13330.2016 п. 6.3.5	К,О	Необходимо установить сиденье с глубиной не менее 0,5м	Текущий

	- открытые и со сквозным проходом 1,2 x 0,9 6.3.8 Ширину проходов между рядами следует принимать, м, не менее: - для кабин закрытых и открытых душевых, групповых и одиночных умывальников, уборных, писсуаров..... 1,8; - для гардеробных шкафов со скамьями (с учетом скамей)..... 2,4; - то же, без скамей..... 1,8. 6.3.6 У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери. 6.3.9 В доступных кабин (душевых, ванн) и универсальных кабин уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. 6.4.3 Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.
--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-В	I-5; I-28; I-30; 134; 137; 214; 219; 311; 316; 418; I-34; I-35	5.1-5.24	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Оборудована вторая душевая, но доступ в нее не предоставляется (фото 5.24, № на плане I-34).

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Учебный корпус. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 299045,

г. Севастополь, ул. Репина, д. 3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Не установлены средства информирования, ориентации и сигнализации в помещениях СП 59.13330.2016 п. 6.5.3	С,К,Г,О,У	Необходима установка технических средств информирования, ориентации и сигнализации размещаемые в помещениях, они должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио и тактильную информацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги.	Текущий
					Визуальная информация расположена на высоте менее 1,5 м, размер знаков не соответствует расстоянию распознавания СП 59.13330.2016 п. 6.5.4	С,К,Г,О,У	Необходимо установить визуальную информацию на высоте не менее 1.5 м и не более 4.5 метра от пола, она должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания	Текущий
6.2	Акустические средства	есть			Нет радиоинформаторов СП 59.13330.2016 п. 6.5.7	С	Необходимо оборудовать здание радио информаторами для посетителей с нарушением зрения	Текущий
					Над закрытыми помещениями нет устройств з звуковой и визуальной аварийной сигнализации, аварийного освещение СП 59.13330.2016 п. 6.5.8	С,К,Г,О,У	Необходимо снаружи закрытого помещения над дверью предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной аварийной сигнализации, аварийное освещение.	Текущий
6.3	Тактильные средства	есть			Нет технических средств информирования, ориентации и сигнализации СП 59.13330.2016 п. 6.5.2	С,К,Г,О,У	Необходима установка технические средства информирования, ориентации и сигнализации размещаемые в помещениях, они быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио и тактильную информацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги.	Текущий
					Не установлены тактильные	С,К,Г	Необходимо установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушение	Текущий

				информационные таблички СП 59.13330.2016 п. 6.5.9		зрения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1.2-1.6м	
	ОБЩИЕ требования к зоне	6.5.3 Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации в местах массового посещения должны обеспечивать посетителям объекта возможности однозначной идентификации объектов и мест посещения, получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, об ассортименте и характере предоставляемых услуг, надежной ориентации в пространстве, своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях, расположении путей эвакуации и т.п. 6.5.4 Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне о размерах знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. 6.5.6 Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация. Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с. Аппаратура привода звуковых сигнализаторов (электрических, механических или электронных) в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути. 6.5.7 В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. Перечень устанавливается в задании на проектирование. 6.5.7 В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. Перечень устанавливается в задании на проектирование. 6.5.8 Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для безопасных зон, и безопасные зоны должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. 6.5.8 Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. 6.5.8 Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату. 6.5.2 Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов и МГН, и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги. 6.5.9 Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение №7
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "27" марта 2020 г. № 000025

Фотоанализ территории, прилегающей к зданию (участка)

Учебный корпус. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 299045, г. Севастополь, ул. Репина, д. 3

Наименование объекта, адрес

Фото 1.1



Фото 1.2




Фото 1.3



Фото 1.4



Фотоанализ входа (входов) в здание

Учебный корпус. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 299045, г. Севастополь, ул. Репина, д. 3

Наименование объекта, адрес

Фото 2.1



Фото 2.2




Фото 2.3



Фото 2.4



Фото 2.5




Фото 2.6



Фотоанализ пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Учебный корпус. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 299045, г. Севастополь, ул. Репина, д. 3

Наименование объекта, адрес

Фото 3.1




Фото 3.2



Фото 3.3



Фото 3.4



Фото 3.5




Фото 3.6



Фото 3.7



Фото 3.8



Фото 3.9



Фото 3.10



Фото 3.11



Фото 3.12




Фото 3.13




Фото 3.14



Фото 3.15



Фото 3.16



Фото 3.17



Фото 3.18



Фото 3.19



Фото 3.20




Фото 3.21




Фото 3.22




Фото 3.23



Фото 3.30



Фото 3.31




Фото 3.32




Фото 3.33




Фото 3.34




Фото 3.35





Фото 3.36



Приложение №10
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "27" марта 2020 г. № 000025

Фотоанализ зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Учебный корпус. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 299045, г. Севастополь, ул. Репина, д. 3
Наименование объекта, адрес

Фото 4.1




Фото 4.2




Фото 4.3



Фото 4.4



Фото 4.5




Фото 4.6



Фото 4.7



Фото 4.8




Фото 4.17



Фото 4.18




Фото 4.19



Фото 4.20




Фото 4.21





Фото 4.22



Фото 4.23



Приложение №11
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "27" марта 2020 г. № 000025

Фотоанализ санитарно-гигиенических помещений
Учебный корпус. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 299045, г. Севастополь, ул. Репина, д. 3
Наименование объекта, адрес

Фото 5.1



Фото 5.2



Фото 5.3




Фото 5.4



Фото 5.5



Фото 5.6




Фото 5.7




Фото 5.8



Фото 5.9



Фото 5.10




Фото 5.11



Фото 5.12



Фото 5.13



Фото 5.14



Фото 5.15



Фото 5.16



Фото 5.17




Фото 5.18



Фото 5.19



Фото 5.20



Фото 5.21




Фото 5.22




Фото 5.23








Фото 5.24







2.07.01



3 STOK



